G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Humvee“ vom 6. Januar 2013 um 18:02

Das hab ich schon bei mehreren Teilen festgestellt, das es unter der selben Teilenummer verschiedene Ausführungen gibt.

Zuletzt gemerkt beim Schleifring/Wickelfeder vom Lenkrad, selbe TeileNr. verschieden bestückt.

Aber sieh es mal positiv, du bist dann der Spezi beim Gebertauschen 🙌🌐🙌