G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Humvee“ vom 6. Januar 2013 um 18:11

Ich glaub die Farben sind grün, grau und schwarz.
Warte mal ab, wie es mit dem Fehler aussieht.
Anders gesagt, umsonst war es ja nicht, Neuteile alle 3 Jahre zu verbauen schadet ja auch nicht. biggrin:

Image not found or type unknown