Vibration im Stand bei eingelegter Fahrstufe

Beitrag von „alevuz“ vom 13. März 2013 um 22:02

Hallo....

Normal zumindest bei GKB: HAQ !

SG

Alevuz