ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „dlu“ vom 6. April 2013 um 15:52

Und weiter geht's:

Beim Starten folgende Lampen an:

- ESP
- ABS
- Warnung Bremsassistent Werkstatt

Fehlercodes:

- **Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl**
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0022786
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 3D490F8767879AF00AA

1 Fehler gefunden:

02054 - Steuergerät für Quersperren (J647)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

- **Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb**
Teilenummer: 7L6 907 044 H
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 X 3717
Codierung: 0000230
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 39411B9773AFA6D0262

Teilenummer: 7L6 907 049 C

Bauteil: CLIMAtronic FOND X 0306

1 Fehler gefunden:

01592 - Sensor für Luftgüte (G238)

014 - defekt

- **Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl**
Teilenummer: 7L6 819 008 C
Bauteil: Standheizung E1MAC

Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 365B10AB42B149A8CB0

1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten

- **Adresse 32: Sperrelektronik Labeldatei: Keine**
Teilenummer: 0AC 927 771 C
Bauteil: SG-Quersperre 5020
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 38471E9348A5BFD8D9C

1 Fehler gefunden:
02035 - Hallgeber 1
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

Kann uns da jemand helfen? Schon die Suche angeworfen, aber nichts Adäquates gefunden.