Ölverlust OBEN Beifahrerseite V10 - Foto

Beitrag von „alevuz“ vom 18. April 2013 um 10:54

Hallo,

Sofern der Ölabscheider keinen Riss oä. hat und durchgängig ist, kannst du wenn du ganz gut drauf bist die Gummidichtung zur Ventildeckelhaube hin tauschen.....
Ebenfalls die Übergangstücke kontrollieren!

Obwohl es kommt eher von oben!

Teilenummer: **070103500A**

Wenn es nicht mehr wird.....Motorwäsche .....und beobachten !

Das ist eine Kurbelgehäuse oder Bankentlüftung und KEINE Druckleitung zum Turbo !!

Es kann aber ohne weiteres sein, das der Ölabscheider mal eine aufs Dach bekommen hat und deshalb undicht ist.....auch wegen der ungünstigen Einbaulage ..... zb. mit der Motorabdeckung und etwas Schmackes !

SG
Alevuz