Klappern/Scheppern Kopfsteinpflaster

Beitrag von „Bernd S“ vom 12. Juli 2013 um 21:45

Das hoffe ich auch für Dich....

Bei mir war vor 2 Jahren auch ein äußerst unerfreuliches Scheppern kurz über Standgasdrehzahl zu vernehmen, woraufhin ich im Dicken sitzend, auf der Hebebühne mit getretener Bremse und gleichzeitigem Gasgeben das Geräusch nochmals provoziert habe.

Der Freundliche und der Geselle, die unter dem Dicken gelauscht haben, waren einstimmig der Meinung, daß es sich um den DPF handeln müßte.

Nach der Demontage stellte sich allerdings heraus, daß es lediglich das Hitzeschutzblech darüber war.

Wie dem auch sei, wir haben das Hitzeschutzblech mit größeren Unterlagscheiben befestigt, und einen neuen DPF gabs trotzdem.

(war ja Schließlich schon bestellt)