Zuheizer / Standheizung plötzlich ohne Funktion

Beitrag von „Darragh“ vom 24. November 2013 um 15:37

Hallo zusammen

... man hat ja Sonntags nichts anderes vor ...

Also habe ich mir dann mal die Zeit genommen, die STH auseinnader zu nehmen.
Der Brennraum, welcher in der Funktion nichts anderes ist, wie ein Ölbrenner bei einer Heizung, hatte es durchaus nötig mal gereinigt zu werden.

Hier mal ein einige Bilder (vorher):

Brennraum / Brennkammer
Bild01.jpg Bild02.jpg

... mittels Staubsauger und Pinsel gereinigt (nachher):

Bild03.jpg Bild04.jpg

Das ganze war dann in ca. 3,5Std erledigt.

WICHTIG: Einen Dichtungssatz hatte ich mir vorab beim Freundlichen besorgt. Diese sind unbedingt zu ersetzen, da die alten beim Ausbau unweigerlich zerstört werden. (Dank dem Hinweis des Service-Technikers vom AH-Tüpker)

Beim Probelauf war anfangs noch starke Rauchentwicklung zu erkennen, welche allerdings nach ca.10 Minuten Betrieb nachließen.
Nach Ablauf der voreingestellten Zeit (30Minuten) waren kaum noch Rauchschwaden zu erkennen und im Innenraum war wohlige Wärme zu spühren.

Ich hoffe, dass ich somit das Thema vorerst als abgeschlossen behandeln kann.