Luftfederung defekt...

Beitrag von „hengning“ vom 28. Januar 2014 um 11:15

Hallo,

habt ihr einen neuen Kompressor eingebaut oder was aus der Elektrobucht? Möglicherweise ist das Ding auch im Eimer. Nur Kompressor oder mit Ventilblock?

Als bei meinem T damals der Fehler kam, wurde die Einheit ganz ersetzt, vorsichtshalber noch das Relais UND zusätzlich wurde das Fahrwerk neu vermessen (nicht die Spur sondern die Sensoren der Dämpfer)

Ansonsten die Sufu benutzen. Dadrüber gibt´s sicherlich einige Abhandlungen hier im Forum...

Henning