Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Homer45“ vom 3. April 2014 um 18:44

Habe heute die H7 Kurvenlichtlampen ausgetauscht. Stand vor dem gleichen Problem wie viele von den Kollegen, konnte die Stecker nicht lösen

Die rechte Seite ging dann nach Drücken, Wackeln und Ziehen noch recht einfach auseinander.

Aber die Linke Seite wollte sich einfach nicht abziehen lassen, trotz aller angewendeten Tricks aus dem Forum.

Habe als letzten Versuch es mit „Gewalt“ versucht und das hat letztlich ganz problemlos funktioniert.
Schraubendreher seitlich eingesteckt um die Nase wegzudrücken, mit einem zweiten Schraubendreher von oben gehebelt (siehe Fotos) und der Stecker war abgezogen.

Hinter dem Leistungsmodul, dass ausgeklippt werden muß, befindet sich die H7 Lampe vom Kurvenlicht.