VW Touareg 3.0 V6TDI EZ09

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. Oktober 2014 um 15:20

Hallo Mui,
wenn du das Forum neben der Nutzung als Verkaufsplatz auch als Informationsplatz nutzen würdest,
hättest du viele Gelegenheiten gehabt über die Montage des Bügels nachzudenken.
Die Monatage auf dem im Forum präsentierten Foto ist im Handbuch garantiert nicht in der Form beschrieben wie die hier präsentierte Abbildung auf deinem Touareg zeigt.
Falls du Pfeifgeräusche wahr genommen hast, ist dies mit großer Wahrscheinlichkeit auf den falsch herum montierten Bügel zurück zu führen.

Da der Touareg wohl noch nicht verkauft ist, kannst Du die Unterschiede noch testen.
Deine Erfahrungswerte dürfen hier auch veröffentlicht werden.

Gruß