Reifendruckkontrolle, Touareg Facelift Mod. 2015

Beitrag von „coala“ vom 25. Dezember 2014 um 22:27

Servus Andreas,

da wirst du wohl entweder die falschen oder gar keine RDK-Sensoren montiert bekommen haben 😞 Mehr dazu auch hier: [KLICK](#)

Grüße
Robert

P.S.: Habe der Überschrift mal einen Titel verpasst, der einen direkten Bezug zur Frage herstellt. Hoffe das ist ok für dich.