Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Sash“ vom 15. April 2015 um 15:15

Ich hatte das gleiche Problem. Mit einem Hakenwerkzeug (z.B. http://www.ebay.de/itm/381022401827) konnte ich nach etwas probieren die Verriegelung zurückschieben und dann den Stecker abziehen.
Am besten gleich einen neuen Stecker bestellen 1j0973737 (kostet bei VW ca. 6 EUR) und umpinnen. Dazu benötigst noch ein Entriegelungswerkzeig (z.B. http://www.amazon.de/dp/B001NZ00OW?tag=tf2020-21).