Touareg 2 (2015er) AdBlue Probleme

Beitrag von „Franken“ vom 10. Juni 2015 um 17:01

Die AdBlue Modelle in USA (ab Bj. 2011) hatten oft so ein Problem.
Als ich meinen Trek nach D Importierte war das eine grosse Sache diese Fehlermeldung in Griff zu kriegen.
Versch. updates, am Schluss wurde ein NOX Sensor getauscht, Fehler kam wieder, dann wurde der 2. NOX Sensor getauscht.
Bei VW ist natuerlich hiervon nichts bekannt. Aber nun ist endlich Frieden eingekehrt.
Es kann viel sein was es mit dieser Meldung auf sich hat, AdBlue Heizung, Pumpe, Sensoren etc. einigen wurden in USA die ganze
Pumpe getauscht, aber in US ist das mit der Kulanz und Garantie weit aus besser.

Ich kenne von anderen Foren wo es z.B. mit dem Sharan, oder MB aehnliche Probleme gab.

Bin mal gespannt wie es mit den 2015 laueft.