Serviceanschluss Klimaanlage

Beitrag von „Scotty1“ vom 16. Juni 2015 um 06:29

Hallo Husky,

ja,exakt diese Serviceanschlüsse meine ich. Allerdings sind dort nicht diese "Reifenventile" verbaut, sondern federbelaste Kugeln. Ich vermute, daß dort so eine kugelförmige Gummidichtung einvulkanisiert ist, welche bei allerdings defekt ist. Die Metallkugel allein wird das System aber meines Erachtens nicht wirklich abdichten können. Wenn man die Schutzkappen abschraubt, sieht es in dem anderen Anschluss so aus, als wäre es eine schwarze Kugel.
Mit diesem Reifenventil kenne ich vom Passat.Wäre zwar die einfachste Lösung, aber für den Touareg hatte VW wohl andere Ideen!