Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „posiilgi“ vom 20. Juni 2015 um 07:16

Hallo,

Ich vermute mal das su keinen Fehler gemacht hast, das selbe Problem hatte ich auch...bei mir ist auch die Blechkiste verbaut und der Austausch hat nicht funktioniert...Wenn die Blechkiste verbaut ist, funktioniert es einfach nicht mit den 3C8 Steuergeräten...Ich habe intensiv gesucht, aber keine wirkliche Lösung gefunden...Auch hier hatte niemand eine Lösung, da dieses Steuergerät wohl nicht so oft vorkommt...Bei meiner suche nach passenden Ersatz der HFP kann, bin ich auf ein Skoda Steuergerät gestossen, welches funktionieren könnte, allerdings war keins im Netz aufzutreiben um es wirklich mal zu testen...ich habs dann erstmal aufgegeben...

Gruß