Feuchte Stellen am Motor

Beitrag von „smardy“ vom 6. November 2015 um 11:40

Hallo,

habe an meinem V6TDI gestern feuchte Stellen entdeckt. Rechte Motorseite von unten fotografiert. Das Leck scheint relativ weit oben zu liegen.
DSCN2766.jpg
Von oben nicht einsehbar.
Weiß vielleicht einer, was da undicht ist?