Hilfe benötigt, Touareg V10 springt nicht mehr mit Start-Knopf an - nur mit Schlüssel

Beitrag von „Janni“ vom 10. November 2015 um 11:26

Hallo Steffi,
meiner Erfahrung nach ist der V10 mit Eurem Fahrprofil zu wenig bewegt, um die Batterie unter dem Sitz dauerhaft auf einem guten Level zu halten.
Mit unbeabsichtigt strapaziert meine ich zB: bei Eurem Fahrprofil sind stetig auch noch viele Verbraucher an (Licht, Sitzheizung, Navi, ... ein paar dieser Verbraucher lassen auch auf die Jahreszeit schliessen, weswegen das im Sommer kein Problem sein könnte) dann wird er am WE abgestellt ohne viel bewegt zu werden und am Montag früh wird dann der Batterie mit einem niedrigen Ladelevel viel beim Starten abverlangt. ...nur eine Theorie, durchaus aber praxisnah für den V10.