Batterie seit neuestem jeden Morgen leer

Beitrag von „SethHamburg“ vom 28. Dezember 2015 um 16:50

Hallo Leute,

die Ursache für die leere Batterie ist das neue Radio Dynavin N6. Dies kann ich nach mehreren Rückbaus aufs alte und neue Radio mit Sicherheit sagen! Enttäuschend das Ganze, da nicht nur nicht die volle CAN-Bus Funktionalität, die Dynavin auf Ihrer Webseite auch für die erste Touareg-Generation verspricht, gegeben ist, sondern das Radio auch gleich das ganze Auto lahmlegt.

Ich habe mich dzbgl. heute an den Händler gewandt.

Mal sehen wie's weitergeht...

Gruß Stefan