V10 7L, DPF Partikelfilter Fehlfunktion, Motorsymbol/ Dauerbing, Differenzdrucksensor

Beitrag von „dieseldriver“ vom 7. Oktober 2016 um 18:50

> Zitat von v10brummer
>
> Anbei mal Status
>
> ...
> - Ventildeckeldichtungen prophylaktisch ersetzt
> ...

Wie das denn?
Ich war der Meinung, dass die Dichtlippe nur mit dem Deckel zusammen getauscht werden kann, weil fest verpresst!