V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „v10brummer“ vom 5. November 2016 um 20:34

Nur der Spritzwandteil hinter der Pumpe kam weg.
Ob ein Steuergerät abgeklemmt wurde, kann ich leider nicht sagen...

Grüße

> Zitat von dieseldriver
>
> Hallo v10brummer,
>
> das mittlere Teil der Spritzwand wurde aber nicht abgenommen. Oder?
>
> Wurde das Steuergerät abgeklemmt?
>
> Gruß,
> Dieter