Problem mit dem Luftfahrwerk meines TII

Beitrag von „babymx“ vom 29. November 2016 um 15:15

hallo Robert,

danke für die Info..... ja aber nur scheinbar wenn es deutlich unter 0° C ist. ich habe beim öffnen der Tür deutlich gehört das der Kompressor sich quält.....

war eben bei VW Fehler auslesen ..... Mechanisches Problem aufgetreten.

von Feuchtigkeit im System wollen sie nichts wissen....sagen das sie das System ja erst neu mit Sickstoff befüllt haben.....

sie meinen kann nur der Kompressor sein

aber dass der nur bei unter 0° c schwer laufen soll will ich nicht wirklich glauben, denn so läuft alles Fehler frei.

gruß thomas