Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „BernhardHH“ vom 4. März 2017 um 15:39

Moin Moin,

vielleicht kann mir jemand Helfen. Ich habe mein Dicken auslesen lassen und es steht der Fehler "Fahrwerknievausensor vorne rechts defekt". Beim Freundlichen soll der 200 € kosten. Habe nun einen bei Ebay gefunden dieser ist von der Nummer gleich bis auf die letzten Buchstaben. Auf meinen Sensor endet die Seriennummer (7L0 616 214 B) mit einem "B" bei dem gefunden ist die Nummer gleich, nur dieser endet mit "TZ1". Worin liegt der Unterschied? Kann ich meinen gegen den gefundenen ersetzen?

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard