Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.

Beitrag von „Aufsteiger“ vom 29. April 2017 um 10:46

Hallo zusammen,
ich fahre einen Touareg II 7p, V8 und habe folgendes Problem:
Die beiden Außenspiegel reagieren wenn überhaupt dann nur noch wechselseitig. D.h., der linke reagiert nur noch ganz selten, der rechte Außenspiegel hin und wieder.
Fehlerauslesung bei Bosch ergab folgendes: Spiegelanklappmotor/en Plussschluss / Masseschluss.
Meine Frage, hat schon mal jemand die Stellmotoren ausgebaut, ist das schwierig oder muss der Touareg in die Werkstatt.
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.