Beschleunigungssensor 7L0 907 673 D

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2017 um 15:42

Servus Robert, (hoffentlich werden das nicht noch signifikant mehr hier :D)

Hast du das (bereits etwas ältere) Thema schon entdeckt? KLICK (Gibt auch noch mehr dazu, nur ein Link) Dass der Beschleunigungssensor selber defekt ist, das sollte eher unwahrscheinlich sein, wenn natürlich auch nicht unmöglich. Dein Verdacht bezüglich zeitlichem Zusammenhang mit dem Austausch der Scheinwerfer, der ist sicher der erste abzuarbeitende Ansatzpunkt. Was steht denn beim Fehler 492 noch mit dabei? Gibt ja immer noch eine Fehlerbeschreibung hierzu.

Grüße
Robert