Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „NewDriver“ vom 25. Dezember 2017 um 22:00

Hi Klawi,

es kann aber auch von der Klimaanlage kommen. Unter dem Handschuhfach sitzt der Wärmetauscher

und der hat einen Abfluß zum Motorraum. Bei mir war der Ablauf gerade zu. Ich habe die Verkleidung unter dem Fach

abgeschraubt, dann siehst du den Schlauch.

Vorher aber erst mal mit der Hand an der Verkleidung runterfühlen und dann pracktisch um die Ecke greifen.

Da solltest du Dämmfilz spüren. wenn der trocken--- dann ist die Klima "UNSCHULDIG".

Ein schönes Fest noch

L.G. Detlef