Xenon leuchten zu tief beim 2.5 Bj. 2004

Beitrag von „coala“ vom 13. Februar 2018 um 16:23

> Zitat von Basti46120
>
> [...] Die Einstellschrauben sind auf Grund des Kunststoffes nicht mehr justierbar, deshalb wollten sie mir anfangs neue Scheinwerfer aufbrummen, die ja nicht ganz billig sind. Dann hat man es elektronisch versucht und sofort waren sie richtig eingestellt. Sie sind auch jetzt noch super richtig eingestellt. [...]

Servus,
also dass das beim Touareg "elektronisch" einzustellen geht, das ist mir neu Es wird zuerst via Diagnoseinterface die Einstellposition angefahren und dann werden die Lichtkegel manuell mit den zugehörigen Einstellschrauben und dem SW-Einstellgerät justiert. Wer weiß, was die Jungs da bloß getrieben haben...

Grüße
Robert