Welche Einbauseite?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 19. Februar 2018 um 10:34

Hallo Leute

um das ganze aufzulösen, es war die rechte (Beifahrer-)Seite (Bank2?). Und zwar war die Verbindungsstange zwischen Motor und Klappe an der Klappenseite ausgeleiert.
Jetzt sind auch meine Motorfehler erstmal wieder weg!

Schöne Grüsse aus Zürich