RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Ratzo“ vom 17. März 2018 um 18:40

Hallo zusammen,
ich wäre auch über den Fix sehr dankbar! Hab eben meine RFK verbaut und habe unter 5238 auch das Problem das es beim zweiten Starten kein Bild mehr ausgibt...

Gruß Dennis