RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion

Beitrag von „Todi“ vom 25. März 2018 um 22:37

Servus flytaxi,

als erstes musst du bitte mal kontrollieren, ob du in der Dachkonsole (zwischen den Leseleuchten) das Mikro für die Freisprechanlage verbaut hast - sonst muss das als erstes nachgerüstet werden... ohne Mikro brauchst du gar nicht erst weitermachen... Wenn du mit VCDS umgehen kannst und dich ans hidden Menü traust, kannst du dir den Codierdongel getrost sparen (der macht auch nichts anderes)

Alle nachfolgenden Schritte bei Zündung an (Motor bleibt aus) - unbedingt geeignetes Ladegerät zur Stützladung verwenden...

Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art, sondern gebe ausschließlich Erfahrungen weiter - wer mit den genannten Begriffen nichts anfangen kann, sollte sich an entsprechendes Fachpersonal wenden...

Die Einstellungen im hidden Menü (green Menü):

diagnose -> settings -> tel_settings

- HFP activation - anhaken
- BT activation - anhaken
- NAD activation - anhaken
- NAD operation mode - anhaken

Reset vom RNS 850 durchführen - Affengriff

Danach per VCDS im Steuergerät "5F" (Infotainment) in den Anpassungen das Bluetooth-Modul aktivieren

7P - BT aktivieren.PNG

Viel Spass mit deiner FSE

Gruß
Todi