Neues zum Touareg III

Beitrag von „Goka“ vom 30. März 2018 um 12:44

Danke für die Bilder, immer interessant neue Informationen zu bekommen.
Ich habe nicht gesagt, dass die Kardanwelle die niedrigste Stelle am Fahrzeug ist. Was ich sagen will ist, dass der Hilfsrahmen im T2 doch wesentliche und stabile Teile unterhalb oder auf gleicher Höhe mit den anderen durchaus empfindlicheren Fahrzeugteilen hat. Auch längs sind da stabile Rohre.
Wenn ein Hinterrad in eine Mulde rollt geht es hinten etwas runter. Ob nun das Vorderrad dieselbe Mulde schon passiert hat und der Fahrer da reagieren kann ... ?
Möglicherweise bietet das offroad Paket da noch was. Muss man dann mal sehen.