Reset Klimaanlage / Stellmotoren

Beitrag von „IngoM“ vom 16. August 2018 um 13:35

Hallo Zusammen, Hallo Robert (coala)

wie Du schon angedeutet hast, sind die Geräusche (tickern, rasseln, klopfen) im Bereich der rechten Seite der 2C Klimaautomatik wieder da und sogar noch öfter und intensiver und vor Allem nervig.

Habe mir nun auch eine Stunde erWin gegönnt und zu dem Thema den Reparaturleitfaden (und vieles Andere) heruntergeladen. Ist echt empfehlenswert!!

Auf der rechten Seite des Klimagerätes befindet sich ja nur der Stellmotor der Temperaturklappe V159. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieser der Störenfried ist.
Laut RL muss für den Tausch des V159 das Handschufach ausgebaut werden, was ein nicht unerheblicher Aufwand ist.

Gibt es eine Möglichkeit den V159 auch ohne Ausbau des Handschufachs zu wechseln?
Bin für jeden Hinweis dankbar!

Gruß, Ingo