AFS - Zum 1.000sten Mal...

Beitrag von „j.kappei“ vom 27. Februar 2019 um 20:36

Hallo Leute,
mein Name ist Jörg und ich bin neu hier, aus dem Raum Südniedersachsen (Northeim). Mein Touareg 3,0 V6 Bj. 2006 hat seit kurzem auch Probleme mit dem AFS und zeigt dei Meldung "AFS ohne Funktion - Bordbuch". Beim Ausbau der Scheinwerfer ist mir dummerweise auch noch die Halterung des rechten SW gebrochen (die kleine Kurbelwelle war festgegammelt). Da Ersatz sowohl neu, als auch gebraucht für dieses System sehr teuer ist, denke ich gerade über ein Downgrade auf Halogen o. ä. nach.
Meine Fragen sind:
- Kann man die vorhandenen SW durch andere ersetzen (Plug and Play) oder ist ein größerer Aufwand für Umbau/ Umprogrammierung nötig?

Ich hoffe mir kann jemand helfen, bzw. Hinweise oder Tips zur geplanten Umrüstung geben

Die SW haben die Nummern 7L6 941 016 CM (R) und 7L6 941 015 CM (L)

Vielen Dank im Voraus

Jörg