Kein Radioempfang

Beitrag von „Maik_V8“ vom 1. März 2019 um 05:52

Hallo docjoga,
danke für den Tipp,es war tatsächlich ein Stecker der nicht richtig gesessen hat am Radio.
Das blöde war,ich habe erst die Verkleidungen abgebaut und dann am Radio geschaut.
Gtuß Maik