Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „macko“ vom 4. Juni 2019 um 13:38

Servus,

meine mal was von defektem Nockenwellensensor gelesen zu haben. Wäre vielleicht ein Ansatz.

Gruß
Marco