Scheinwerferreinigungsanlage Baujahr 2016

Beitrag von „Frankie1970“ vom 4. Juni 2019 um 13:48

Ich war letzten Freitag bei meinem Händler.
Dort hatte ich wegen des Themas einen Werkstatt-Termin.

Nach etwas Probieren und Schauen wurde mir dann gesagt, dass wohl die Pumpe der SRA defekt sei und eine neue bestellt würde.

Heute schrieb mich dann mein Verkäufer an und teilte mir mit, dass mein Touareg keine SRA hätte. biggin: found or type unknown

Es sind aber immer die Ausschnitte in der Stoßstange? Deshalb war ich davon ausgegangen, es sei eine SRA an Bord.

Danke für die bisherigen Erklärungen.