Öltropfen am Motor/Getriebe

Beitrag von „hatec1“ vom 19. Juli 2019 um 09:34

> Zitat von Goka
>
> Bei mir war es an gleicher Stelle, tropfte jedoch nicht. VW hat in Garantie, das Automatikgetriebe 2012 ausgebaut. Das Öl kam wohl aus den Verbindungsschrauben - Gewindebohrungen zum Motor hin. Hat man mit Kleber die Gewinde abgedichtet. Na ja, etwas Öl sehe ich da immer, toi toi toi tropft jedoch noch nicht ab.
> Als Garantiefall habe ich nicht viel bekommen, nur die Anlage. Gruss Goka

Danke für deine Info.

LG ANdi