Batterietausch 7L V10

Beitrag von „Todi“ vom 13. Mai 2020 um 11:50

[Zitat von IGOR V10](#)

[...]wie sollte es auch anders kommen. Der Karren springt wieder aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung nicht mehr an.[...]

Servus Igor,

als ich deinen Beitrag gelesen habe viel mir spontan das hier ein:

[KESSY deaktivieren?](#)

Da bei diesem Fehler Stromspitzen auftauchen, findet man den bei einmaligem anhalten einer Strommesszange nicht unbedingt..

Ist natürlich keine Garantie aber eine Möglichkeit... 😊

Gruß

Todi

P.S. Im Allgäu lässt sich auch schön Urlaub machen... 😊