Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Todi“ vom 25. Juni 2020 um 11:07

> Zitat von Travelmate
>
> [...]dass das Fahrwerk im oberen Niveau verhaart[....]

Servus Namenloser,

ich hätte bei diesem Verhalten zuerst die Restdruckhalteventile im Sinn - wobei alle gleichzeitig schon ungewöhnlich wären. Auch Kompressor, Ventilblock *oder Sensoren sind mögliche Ursachen. Daher schließe ich mich Martins Rat an... nimm jemanden mit der sich auskennt und mit VCDS umgehen kann.*

Gruß

Todi