Wahlhebel bleibt gesperrt

Beitrag von „Todi“ vom 28. Juni 2020 um 16:28

> Zitat von JSFK
>
> Wie er geschrieben hat wurde die Batterie vor 2Wochen getestet und für gut befunden.

Asche auf mein Haupt... hab ich glatt überlesen

Dann sollte meine Frage wohl besser heißen: wie wurde die Batterie denn geprüft? Wurde nur die Ruhespannung gemessen oder auch unter Last... das ist ja maßgeblich wenn Unterspannungsfehler vermutet werden. Wenn am Batterietester unter Last geprüft wurde müsste es ja ein Prüfprotokoll/Diagramm geben um den Spannungsverlauf nachvollziehen zu können.

Gruß

Todi