ESP und EPC Kontrollleuchten sind an

Beitrag von „Todi“ vom 16. Juli 2020 um 15:13

[Zitat von dreyer-bande](#)

[...]könnte der Luftmassenmesser betroffen sein.[...]

da der Fehler wohl behoben scheint - jedenfalls kam keine weitere Rückmeldung dazu - funktioniert unsere Forenglaskugel offensichtlich einwandfrei... 😄😄😄

Gruß

Todi