Fehler: "Wählhebel in Position P stellen" - obwohl er bereits in P ist

Beitrag von „pe7e“ vom 11. August 2020 um 12:09

Hi,

bei unserem wurde die Kulisse von oben getauscht. Dauer lt. Protokoll 3 Stunden...

Gruß