Servoleitungen Touareg V10 TDI

Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 15. August 2020 um 12:19

Hallo an alle Forumsmitlieder

Folgendes Problem bei meinen 2006 V10 TDI

Ich habe seit einige Zeit immer ein kleines Tröpfchen Servo Öl unter die Stoßstange.

Ich habe letzte Woche Ölwechsel gemacht und habe gesehen das die Leitungen nicht mehr ganz dicht sind.

Hätte jemanden die Ersatzteilnummern für die servoleitungen, sind glaube ich drei Stück oder ?

Wieviel Liter Servoöl muss ich kaufen wenn ich die Leitungen austausche

Danke an euch schon mal im Voruas