Servoleitungen Touareg V10 TDI

Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 16. August 2020 um 22:00

Könnte es auch sein das es einen getriebeölkühlschlauch ist ?

Es sitzen 3 Schläuche an der Fahrerseite, ich kann nicht genau erkennen welche jetzt genau dem Leck hat 2 sind Schläuche mit niedriger Druck eine hat einen pressverbindung so wird eine Hochdruck Leitung sein