Motor geht während der Fahrt aus.

Beitrag von „Leo1537“ vom 9. September 2020 um 08:32

> Zitat von Sierrakiller
>
> Hi Leo
>
> Die Fehlercodes wären hilfreich. Am besten die aus einem VCDS. Dann kann man danach auch die weiteren Schritte planen.
>
> Gruss

Hi Martin,

Gestern ist es erledigt. 2. injector ausgetauscht.

Fehlercode

P0401

P0265

.....

Danke euch für die Unterstützung und Teilnahme...

gruss