P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „MEtouareg86“ vom 15. Oktober 2020 um 14:19

Leider kann ich dir da nicht helfen. Hast du nur den Fehler P2011? Oder wie ich mit Kombi P0401.

Kannst du mir vielleicht sagen welche Seite Bank 2 beim Dicken ist.

Mit freundlichen Grüßen