Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „colkurtz“ vom 29. Oktober 2020 um 09:23

Hallo,

ich bin zeitweise auch betroffen, Wasser im Beifahrer-Fußraum, rechts vorne, feucht im Bereich Verkleidung unterhalb des Handschuhfachs. Es tritt dann auf, wenn der Touareg lange im Regen stand - manchmal, aber komischerweise nicht immer.

Dank der guten Hinweise habe ich drei Fehlerquellen überprüft.

+ Abläufe Frontscheibe sind frei

+ Ablauf rechts des Panaramadachs ist frei

+ Klimaanlage unter der Verkleidung unter des Schiebsdachs: Nichts gefunden, trocken

Ich habe nur die Vermutung, dass zwar der Panoramadachablauf frei ist, jedoch beschädigt sein könnte.

Was mich in dem Zusammenhang brennend interessiert: Was kostet die Erneuerung der Abläufe des Panaramadachs in der Werkstatt? Sowie, hat's schonmal wer selbst repariert, wie hoch ist dafür der Schwierigkeitslevel und der Aufwand?

Viele Grüße,

CO