Ölschmiere tritt geringfügig aus

Beitrag von „fahrfehler“ vom 29. Oktober 2020 um 20:36

Hallo,

Ich bitte euch um Unterstützung, da mir meine VE Händler im Raum Stuttgart nicht weiterhelfen können oder wollen.

Ich fahre seit 5 Jahren den Touareg 4.2, das Fahrzeug ist im Jahr 2011 gebaut und zugelassen worden. Kilometerleistung 330.000km, regelmäßige Inspektionen beim Freundlichen, alle 6 Monate Ölwechsel, hauptsächlich fahre ich Langstrecke.

Folgendes Problem:

Aus dem Motorblock oben tritt in geringen Mengen Ölpaste aus, diese läuft auf den Krümmer und somit kommt es u.a. Zu Geruchsbelästigungen.

Ich war mehrfach in der VW Werkstatt und habe den Mangel beschrieben, allerdings haben zwei VW Werkstätten gesagt, dass der Abgasstrang dicht sei und sie nichts feststellen konnten.

Ich habe nun Mithilfe der Handykamera ein Video aufgenommen und würde gerne wissen, was defekt ist, wie teuer die Reparatur ist und ob der Schaden langfristig zum Motorschaden führt.

Da ich hier neu bin, bitte ich um Nachsicht, sofern ich das Problem nicht genau beschrieben habe.

Vorab vielen Dank