Ölsensor - Werkstatt

Beitrag von „WL2021“ vom 13. Februar 2021 um 12:37

Hallo Touareg Freunde,

ich bin neu hier. Bin im Besitz von einem 3,0 l Diesel V6 mit 224 PS, Luftfahrwerk, BJ 2007, 7L.

Er hat bereits 266000 tkm runter und war sehr zufrieden und bin es auch weiterhin. Ich denke der läuft noch eine Weile.

Nun zu meinem Problem.

Am vergangenen Dienstag kommt die Meldung "Ölsensor Werkstatt" und das Ölkännchen im Display und alles in Orange.

Also am Freitag zum Schrauber meines Vertrauens und den Ölsensor und das "angegammelte " Kabel mit Stecker erneuern lassen.

Nach dem Start war die Anzeige wieder da. Daraufhin ist mein Schrauber in die VW Werkstatt und hat alle Parameter die zu diesem Problem bei VW bekannt sind, auslesen und prüfen lassen. Leider ohne Erfolg.

Aussage der VW Werkstatt, es wird wohl das Steuergerät sein. Das kann ich jetzt so einfach nicht akzeptieren, das es eine Standartaussage ist und das Problem wahrscheinlich auch nicht behoben sein wird. Bitte meine Aussage zu einer VW Werkstatt nicht falsch verstehen, da ich mit VW Werkstätten nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das aber nur am Rande.

Hat schon mal jemand diesen Fall gehabt und wie war eure Vorgehensweise bzw. Problembehebung?

Ich muss aus beruflichen Gründen das Fahrzeug benutzen. Wenn immer genügend ÖL vorhanden ist, sollte nichts passieren.

Vorab Danke für eure Kommentare und Unterstützung.

VG Wolfgang