Fehlermeldung "ABGAS WERKSTATT"

Beitrag von „mumm“ vom 15. Februar 2021 um 09:02

[Zitat von ratte321](#)

Der Kabelbaum für die Glühkerzen ist beim R5 doch geteilt.

Du hast doch bestimmt nur den kleinen an den Glühkerzen gewechselt ?

Kommt denn an der 3 Glühkerze Strom an ?

....der zweite teil zum msg wurde durchgemessen ,dabei wurde öl am / im msg entdeckt(msg wurde ausgebaut ,gereinigt & geprüft /durchgemessen -ergebnis : alles in ordnung) - beim durchmessen war wohl auch alles i. o. - ich werde in der werkstatt nachfragen ,ob auch die steckverbindungen gereinigt und vom öl befreit wurden mal sehen