TOUAREG 7l R5 2.5 TDI *BAC* Motor Kühlwasserverlust

Beitrag von „rdamir30“ vom 3. März 2021 um 21:11

Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich mein Motor MKB *BAC* 2.5 TDI R5 Bj 2004 Schalter, komplett neu Aufgebaut und wieder eingebaut. Leider weiß ich nicht wo ein Schlauch angeschlossen wird :?: Anbei ein Foto vom Schlauch (dünner Schlauch von der Wasserpumpe aus)... ich hoffe ihr könnt mir da helfen :?: Schönen Abend euch allen noch